

Акт
оценки выполнения требований по антитеррористической
защищенности объекта учреждения социального обслуживания

Составлен « 14 » ноя 2019 г.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
(полное наименование юридического лица)

здание реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями
(наименование объекта)

Объект включен/не включен в «Реестр объектов возможных террористических посягательств, расположенных на территории автономного округа» и является объектом категории опасности 1 категория
(присвоенная категория опасности)

1. Наличие «Паспорта безопасности» на объект, его содержание, паспорт в наличии, дата утверждения 14.01.2019 года, пометка для служебного пользования «ДСП» в наличии

(указать наличие (отсутствие) паспорта, дату утверждения паспорта, наличие пометки «для служебного пользования» (требование постановления № 410)

2. Наличие приказа о назначении ответственного за обеспечение антитеррористической защищенности объекта *(требование постановления № 410)* в наличии приказ БУ «Няганский реабилитационный центр» от 09.01.2019 года № 1

(реквизиты приказа, должность и ФИО ответственного)

3. Наличие приказа об организации внутриобъектового и пропускного режима на объекте: приказ БУ «Няганский реабилитационный центр» от 31.01.2019 года № 52-од «О пропускном режиме»

(реквизиты приказа)

4. Обеспечение охраны на объекте:

физическая охрана: гражданско-правовой договор от 04.03.2019 года № 27/2019 «На оказание услуг по охране объекта», периодичность обходов-один раз в два часа, средства связи-телефонная (стационарная, сотовая), специальные средства-ручной металлоискатель, личная карточка (бейджик)-в наличии, удостоверения-в наличии, согласованная и утверждённая должностная инструкция охранника-в наличии

(реквизиты договора с ЧОП, периодичность обходов в день, наличие средств связи, специальных средств, личной карточки (бейдж), удостоверения, согласованной и утверждённой должностной инструкции охранника;

иная система охраны/пропускного режима: группа быстрого реагирования федерального государственного казённого учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

(указать организационно-правовые формы)

4.1. Наличие порядка эвакуации, порядка действий работников при обнаружении посторонних предметов, получение информации об угрозе совершения террористического акта, плана эвакуации, наглядной информации и номеров телефонов спасательных служб: порядок эвакуации из здания учреждения регламентирован приказом учреждения от 01.04.2019 года № 79-од «Об утверждении инструкции по пожарной безопасности», порядок действий работников при обнаружении посторонних предметов, получения информации об угрозе совершения террористического акта регламентирован приказом учреждения от 13.05.2019 года № 122-од «Об утверждении Порядка действий работников при обнаружении посторонних предметов, получении информации об угрозе совершения террористического акта», планы эвакуации в количестве 4 штук размещены на этажах здания, наглядная информация и номера спасательных служб размещены на стендах учреждения.

(реквизиты утвержденных порядков, перечень информационного материала, места размещения)

5. Организация проведения с работниками объекта и получателями социальных услуг инструктажей и тренировок по безопасной и своевременной эвакуации: Инструкция утверждена приказом учреждения от 01.04.2019 года № 79-од «Об утверждении инструкции по пожарной безопасности», график проведения эвакуаций согласован с территориальной службой безопасности и утверждён 30.10.2018 года. С 01.01.2019 года по настоящее время проведено 7 практических тренировок по эвакуации из здания учреждения.

(перечень инструкций и дата их утверждения, реквизиты журнала инструктажей, кол-во проведённых тренировок по состоянию на дату проверки)

6. Оснащенность инженерно-техническими средствами защиты:

6.1 Ограждение по периметру: ограждение металлическое, без повреждений, высота 1,8 метра, 2 въезда один из которых оборудован шлагбаумом, 1 входная калитка

(указать конструкцию ограждения, в том числе ее целостность, количество въездов, из них оборудованных шлагбаумов)

6.2 Система видеонаблюдения: в учреждении установлено 43 видеорекамеры, из которых 22-на обеспечение комплексной безопасности, 21-в помещениях для оказания услуг, информация архивируется и хранится в течении 30 суток, учреждение обеспечено видеонаблюдением в полном объёме

(количество видеорекамер, места их размещения, возможность архивирования и хранения данных в течении 30 суток (менее 30 суток), необходимость в дооснащении)

6.3 Кнопка тревожной сигнализации (КТС): в наличии 3 стационарных КТС и 3 переносных, охранная организация - федеральное государственное казённое учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, в соответствии с гражданско – правовым договором от 28.11.2018 года № 18/2019, обслуживающая организация-ООО «Аякс», в соответствии с договором на обслуживание комплекса оборудования тревожной сигнализации от 29.01.2019 года № 14-19, система находится в работоспособном состоянии, места установки стационарных КТС-группа «Семицветик», помещение охраны, приемная, места размещения переносных КТС-кабинет директора, кабинет заместителя директора, помещение охраны.

(указать наличие (отсутствие) КТС, наименование охранной и обслуживающей организации, работоспособность КТС, место установки)

6.4 Система охранной сигнализации: отсутствует

(указать наличие (отсутствие), вид (автономная, с выводом на пульт центрального наблюдения), к какой охранной организации выведена, наименование обслуживающей организации, работоспособность)

6.5 Система контроля управления доступом (СКУД): в наличии, видеодомофон, цветной монитор установлен в помещении, камера и кнопка вызова персонала – на основном входе в здание, не обслуживается, потребность в установке отсутствует

(указать наличие, вид, тип и место установки, работоспособность и обслуживающую организацию, потребность в установке)

6.6 Система оповещения: в наличии, 3-го типа, обслуживающая организация ООО «Аякс» в соответствии с гражданско-правовым договором от 30.10.2018 года № 03/2019

(указать наличие (отсутствие), наименование обслуживающей организации, работоспособность)

6.7 Освещение периметра территории объекта: в наличии, в достаточном количестве, находится в работоспособном состоянии, освещённость в зонах видимости системы видеонаблюдения обеспечена

(указать наличие (отсутствие), достаточность, работоспособность, обеспеченность освещением в зонах видимости системы видеонаблюдения)

7. Системы предупреждения о пожаре, первичных средств пожаротушения и эвакуации: предупреждение о пожаре-автоматическая установка пожарной сигнализации «С2000-М», первичные средства пожаротушения ОП 8(3)-АВСЕ-01 в количестве 20 штук-достаточно

(указать вид функционируемой системы, количество первичных средств и их достаточность)

8. Выявлены недостатки: _____

(в обязательном порядке указывать ранее выявленные, но не устраненные недостатки (в т. ч. с какого периода недостатки не устранены)

9. Предложения по устранению недостатков (рекомендации): _____

(в зависимости от планируемых мероприятий и выявленных недостатков)

10. Выводы комиссии: _____

Оценку выполнения требований антитеррористической защищенности провели:


Заместитель начальника

Управления – начальник отдела
реализации социальных программ
(должность) (подпись, фамилия, инициалы)




Н.Д. Горская

Главный специалист – эксперт
отдела реализации социальных программ
(должность) (подпись, фамилия, инициалы)



Д.П. Мальцева

Специалист-эксперт юридического
управления Администрации
города Нягани, руководитель
Аппарата Антитеррористической
комиссии города Нягани
(должность) (подпись, фамилия, инициалы)



А.В. Макеев

С актом оценки ознакомлен:

Директор
БУ «Няганский реабилитационный центр»



С.Н. Алексашина