

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 344

На предмет инженерно-технической укрепленности, оснащенности техническими средствами охраны (ТСО), системой видеонаблюдения и обеспечения физической охраной объекта социального обслуживания с круглосуточным пребыванием граждан.

« 13 » октября 2014 года

г. Нягани

-Представитель ОВО по г.Нягани: инспектор ООО ПОО ОВО по г.Нягани – филиала ФГКУ УВО УМВД России по ХМАО-Югре ст. лейтенант полиции Магомедов И.М.

-Представитель проверяемого объекта: Директор БУ ХМАО – Югры реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Гармония» Шутова Ольга Николаевна.

Наименование и адрес проверяемого объекта: БУ ХМАО – Югры реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Гармония», расположенный по адресу г.Няганс, ул. Речная д.191 двухэтажное здание в капитальном исполнении, телефон 9-70-42 (фактический адрес, телефон)

Собственник объекта (балансодержатель): Департамент социального развития ХМАО – Югры.

Наличие «Паспорта безопасности»: Имеется, дата утверждения 04.06.2014г., а также в наличии имеется 3 «D» модель паспорта АТЗ.
(указать в наличие или отсутствует, дата его утверждения)

Наличие схем эвакуации на объекте: Имеется.

Запасной выход: Здание оборудовано 12 эвакуационными выходами, из них 6 запасных и 6 основных входов/выходов. Всё двери выполнены в металлоизделийном исполнении, закрываются на один внутренний замок каждого, а также дверные полотна оборудованы «шлинголетами».
(количество, расположение, конструкция дверей, количество и типы замков.)

Ограждение по периметру: Имеется, выполнено в капитальном исполнении (металлические прутья), высота ограждения 2 метра, целостность не нарушена.
(конструкция ограждения, высота, целостность)

Въезд на территорию: Оборудован двумя металлическими воротами высотой 2 метра, закрываются на навесные замки.
(количество, конструкция и высота ворот, запирающие устройства)

Автоматический шлагбаум: Отсутствует.
(указать наличие, количество и место их установки)

Ограничители парковки: При въезде на территорию установлены знаки ограничения парковки.
(указать наличие и место их установки)

Калитки: Одна калитка, металлическая, закрывается в почное время на навесной замок.
(количество, конструкции и высота калитки, запирающие устройства)

Физическая охрана: Охрану объекта осуществляет ООО ЧОО «Базальт» г. Сургут, один сотрудник ЧОО режим охраны объекта круглосуточно.
(наименование охранной организации, состав дежурной смены и время охраны)

Наличие оружия и специальных средств у дежурной смены: Не вооружён, специальных средств не имеет.
(указать наименование оружия и спец. средств)

Наличие номеров телефонов экстренных служб: Имеется.

Организация пропускного режима на объекте! На объекте организован пропускной режим, ведётся журнал учёта посетителей.

(наличие журнала учёта посетителей)

Наличие и достаточность средств связи у дежурной смены: Мобильная, стационарная телефонная связь.

(указать виды связи р/с, городской телефон)

Наличие «Инструкции по действиям дежурной смены при совершении террористического акта» дата его утверждения: Имеется, дата утверждения 06.06.2014г.

(указать наличие и дату утверждения)

Наличие телефона с определителем номера: Имеется.

Тревожная сигнализация : Кнопка тревожной сигнализации с подключением на ПЦН ОВО по г.Нягани, в качестве средств КТС используется система «Радиокнопка» с двумя посыпыми радио брелоками, средства сигнализации находятся в исправном состоянии, установлены в помещении охраны, режим сдачи под охрану круглосуточно.

(наименование охраняемой и обслуживающей организации, работоспособном состоянии или нет, место установки)

Пожарная сигнализация: Имеется, с выводом на пульт пожарной охраны, информатор телефонный «С 2000 ИТ», система сигнализации типа «Орион», исправна, обслуживается ООО «Стройпожсервис».

(автономная, с выводом на ПЦН, в работоспособном состоянии, обслуживающая организация)

Охранная сигнализация: Отсутствует, объект охраняется круглосуточно сотрудниками ЧОП «Базальт».

(автономная, с выводом на ПЦН, в работоспособном состоянии, обслуживающая организация)

Система оповещения: Имеется, система «Болид», в исправном состоянии.

(тип, в работоспособном состоянии)

Система видеонаблюдения: всего видеокамер 21, из них внутреннего наблюдения 15, паружного наблюдения 6, предусмотрена запись событий с фиксацией на электронный носитель сроком хранения 30 суток,

На момент проведения обследования система видеонаблюдения находилась в исправном состоянии.

(в работоспособном состоянии или нет)

Система контроля управления доступом: Отсутствует.

(указать наличие, вид тип и место установки, работоспособность и обслуживающую организацию)

Стационарные металлоискательные рамки: Отсутствуют.

(указать наличие, вид тип и место установки, работоспособность)

Ручные металлоискекторы: Отсутствуют.

(указать наличие, количество)

Первичные средства пожаротушения и эвакуации: Имеются, огнетушители ОП-8 (4) в количестве 25 штук, 2 пожарных гидранта.

(указать вид, количество)

Средства оказания первой медицинской помощи: В здании имеется медицинский кабинет, медицинские аптечки в количестве 4 шт.

(указать вид, количество)

Выявлены недостатки:


1. Рекомендуется установить автоматический шлагбаум при въезде на территорию объекта.
2. Рекомендуется установить на объекте «СКУД» система контроля управления доступа.
3. Для пресечения проноса на территорию здания запрещённых предметов, рекомендуется рассмотреть вопрос по обеспечению сотрудника ЧОП осуществляющего охрану объекта специальными ручной металлоискектор.
4. На момент проведения обследования у сотрудника ЧОП «Базальт» Бандурова Антона Сергеевича осуществляющего охрану объекта при себе отсутствовало удостоверение, подтверждающее, что он является квалифицированным сотрудником ЧОП.

Проведён инструктаж антитеррористического характера с представителем проверяемого объекта и сотрудниками ЧОП осуществляющими охрану объекта по действиям в чрезвычайных и экстремальных ситуациях.

Проверку провели:

Представитель ОВО по г.Нягани:

Инспектор ГООО ПОО ОВО по г.Нягани- филиала
ФГКУ УВО УМВД России по ХМАО-Югре
старший лейтенант полиции


Магомедов Н.М.
(подпись, фамилия, инициалы)

Представитель проверяемого объекта:

Мирисланов
Бурулжан Абубакар
РФ, Нягани


Мирисланов Б.А.
(подпись, фамилия, инициалы)